

工事進捗状況

○汚泥再生処理センター建設工事

令和6年度

(主な工事内容)

施設本体工事（地階、1階、2階）

機械据付配管、電気計装工事、洗車場工事



工事現場（令和7年3月撮影）



地階ポンプ室（令和7年3月撮影）



1階薬品ヤード（令和7年3月撮影）



1階受入室（令和7年3月撮影）



1 階沈砂除去装置室（令和 7 年 3 月撮影）



洗車場（令和 7 年 3 月撮影）